



COMUNE DI SANTENA

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI
SERRAMENTI ESISTENTI CON ELEMENTI AD ALTA
PERFORMABILITA'

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

redatto ai sensi dell'art. 41 comma 6 del d.lgs. 36/2023

ELABORATO N. 02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carmagnola, 19 febbraio 2024

Il Progettista incaricato
arch. Monica Becchio

Visto:

Il Responsabile del Procedimento



Foto 1 . serramento blocco bagni, prospettanti su cortile secondario



Foto 2 . dettaglio serramento blocco bagni, prospettanti su cortile secondario



Foto 3 . bussola d'ingresso esistente che andrà sostituita, in alluminio e vetri singoli




Foto 4 . vista dall'esterno della bussola d'ingresso esistente che andrà sostituita, in alluminio e vetri singoli. Antistante la bussola d'ingresso vi è portone in legno a due ante battenti che verrà mantenuto e non sostituito.



Foto 5 . Serramento per uscita di sicurezza posta in corridoio del piano rialzato prospettante sul cortile secondario, in alluminio e vetri singoli.



Foto 6 . Altro serramento per uscita di sicurezza posta in corridoio del piano rialzato prospettante sul cortile secondario, in alluminio e vetri singoli.



Foto 7 . serramento blocco bagni posto su prospetto laterale verso uscite di sicurezza, all'interno della rientranza fotografata nella foto successiva



Foto 8 . prospetto della rientranza presente su cortile secondario rappresenta prospetto laterale dei blocchi bagno



Foto 9 . prospetto della rientranza presente su cortile secondario rappresenta prospetto frontale verso cortile secondario ove sono poste le uscite di sicurezza



Foto 10 . vista interna dei serramenti piano primo e secondo presenti sul prospetto frontale verso cortile secondario ove sono poste le uscite di sicurezza.



Foto 11 . prospetto laterale della rientranza presente su cortile secondario a completamento delle foto precedenti



Foto 12 . prospetto laterale della seconda rientranza presente su cortile secondario




Foto 13 . prospetto laterale della seconda rientranza presente su cortile secondario rappresenta il prospetto frontale verso cortile secondario ove posta la seconda uscita di sicurezza.



Foto 14 . prospetto laterale della seconda rientranza presente su cortile secondario rappresenta il prospetto laterale a completamento delle foto precedenti



Foto 15 . prospetto su cortile secondario ove si evincono gli aggetti dei blocchi bagno




Foto 16 . vista interna dei serramento porta finestra con sopra luce centinato



Foto 17 . dettaglio sopra luce centinato



Foto 18 . vista interna dei serramento finestra con sopra luce centinato



Foto 19 . vista interna di un'aula con i tre serramenti finestra con sopra luce centinato



Foto 20 . dettaglio del vetrocamera dei serramenti ove è stato inserito



Foto 21 . dettaglio della tipologia di chiusura dell'anta



Foto 22 . serramento della facciata principale su cortile con sopra luce senza centinatura



Foto 23 . dettaglio portone d'ingresso in legno a due ante che verrà mantenuto



Foto 24 . dettaglio del serramento in alluminio dell'uscita di sicurezza con vetro singolo



Foto 25 . dettaglio del serramento in legno con rilevamento dello spessore



Foto 26 . dettaglio del serramento in legno con rilevamento dello spessore



Foto 27. serramento in legno presente sulla facciata laterale



Foto 28 . vista interna del serramento in legno presente sulla facciata laterale precedentemente fotografato



Foto 29 . serramento in legno presente sulla facciata principale prospettanti su terrazzi al secondo e ultimo piano

